

АКТ

проверки готовности
образовательного учреждения (общеобразовательного учреждения,
учреждения дополнительного образования детей,
дополнительного профессионального образования и др.)
к 2022/2023 учебному году

Составлен «30» июня 2022г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 5
Центрального района Санкт-Петербурга

Полное наименование образовательного учреждения

Нежилое помещение

Тип (назначение) здания

1938

Год постройки

191144, Санкт-Петербург, ул.Моисеенко, дом 19, литер А

Адрес образовательного учреждения

(812) 271-35-11

Телефон (факс)

sch5.cent@obr.gov.spb.ru

Адрес электронной почты

Волошенюк Татьяна Петровна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 25.05.2022г. № 1023-р
проверка проводилась комиссией в составе:

заместитель главы администрации _____ Трофимова Е.В.

начальник отдела образования _____ Симакова Н.Г.

от администрации образовательного учреждения

директор школы _____ Волошенюк Т.П.

заместитель директора по АХР _____ Колчина Л.Б.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей

Колчина Людмила Борисовна

Фамилия, имя, отчество

заместитель директора по административно – хозяйственной работе

должность

Приказ № 75-0 от 30.08.2021 года

Удостоверение №18-78033 Выдано 14.06.2022 г.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования Малинин Алексей Анатольевич

Фамилия, имя, отчество

электромонтер

должность

Приказ № 68/2-0 от 30.08.2021 года

Удостоверение 20-20-10762 Выдано 30.11.2020 г

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Колчина Людмила Борисовна

Фамилия, имя, отчество

заместитель директора по административно – хозяйственной работе

должность

Приказ № 68/3 от 30.08.2021 г

Удостоверение № 78-1212.2758 Выдано 16.06.2021 г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

Лифты (пассаж.; грузопассаж.), подъемник в здании _____ этажей _____

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда Щербина Галина Евгеньевна

Фамилия, имя, отчество

заместитель директора по учебно-воспитательной работе

должность

Приказ № 68/5-0 от 30.08.2021 г

Удостоверение № 78-1166.15747 Выдано 26.02.2021

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

26.12.1995

учредительный договор

Утвержден Распоряжением Комитета по образованию № 4336-р от 30.09.2014 г.

Устав

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

№ 1271 от 21.01.2015 года

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

№ 668 от 27.01.2015 года

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Свидетельство о внесении в реестр собственности Санкт – Петербурга № 1155В

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Свидетельство Государственной регистрации права Серия 78-АЖ № 680111 от 30.08.2012 г.

(наименование документа, дата и №)

3. Наличие утвержденного паспорта безопасности организации от 10 марта 2020 г., оформлен.

4. Наличие декларация пожарной безопасности организации от «19» марта 2010 оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания 17610 куб.м.

Этажность 4, цоколь

Общая площадь 4491 кв. м.;

Полезная площадь 3245,5 кв. м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)

медицинский пункт ГДП №44, площадь кабинета врача 8,6; площадь процедурного кабинета 19,7

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)

НЕТ

6. Количество ученических мест

В 2022/2023 учебном году в общеобразовательном учреждении, учреждении (организации) дополнительного образования детей, дополнительного профессионального образования и др.):

6.1. классов (учебных групп) 22, обучающихся 310
(всего) (всего)

из них в I смену обучается классов (учебных групп) 22, обучающихся 310

из них во II смену обучается классов (учебных групп) нет, обучающихся нет

6.2. Количество:

групп продленного дня 17

игротек 1

спален нет

площадок для проведения подвижных игр и прогулок : 3 (малое футбольное поле, тренажерная площадка, игровая площадка)

Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в I класс, полученных от местной Администрации или других структур, осуществляющих такой учет 13

Планируемое количество 1-х классов 2

в том числе обучающихся с 6 лет нет

7. Укомплектованность штатов образовательной организации (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов)

укомплектовано

учителя и преподаватели 45

мастера производственного обучения нет

воспитатели 17

хоз. работники и др. 12

8. Сведения о книжном фонде библиотеки:

число книг 3673, брошюр, журналов 12

фонд учебников 9480

9. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией 28.06.2022 г.
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением № Ц-020 от 04.05.2022
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением нет
(дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования от 10.06.2022 года № 256/22

состояние сетей электроснабжения удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения сети отсутствуют

10. Обеспечение пожарной безопасности:

10.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) работает, протокол испытаний от 23.06.2022г

количество пожарных кранов 10 шт.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) укомплектовано

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода: Общество с ограниченной ответственностью «Ветро», контракт № 5/ПОЖ от 27.05.2022 г.

(наименование организации, № договора, дата)

10.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 8 шт.
углекислотные 8 шт.
необходимо приобрести нет шт.

10.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)
работает

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) Общество с ограниченной ответственностью «Ветро», контракт № 5-КОП/22-23 от 13.12.2021 г.

(наименование организации, № договора, дата)

10.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние работает
(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре

Общество с ограниченной ответственностью «Ветро», контракт № 5-КОП/22-23 от 13.12.2021

(наименование организации, № договора, дата)

10.5. наличие аварийного освещения и его состояние имеется, удовлетворительное

10.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания имеется, респиратор фильтрующий газопылезащитный АЛИНА-200 АВК FFP NR D- 400 шт.

10.7. состояние путей эвакуации

удовлетворительное

10.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации

имеются

10.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций №б/н от 06.08.2021 г

(дата и № акта)

10.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2022 году проверка состояния

пожарной безопасности проводилась от 11.07.2022 № ИВ - 130-43-986

(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки ОНДПР Центрального района считает возможным принять здание ГБОУ школы № 5 Центрального района к новому 2022/2023 учебному году.

и акта проверки № 43-986 от 11.07.2022

11. Обеспечение санитарно-гигиенических требований:

11.1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 4016 кв.м ограждение территории образовательного учреждения и его состояние имеется, удовлетворительное

спортивные сооружения и площадки: техническое состояние покрытия, исправность оборудования

имеется, удовлетворительное состояние, покрытие естественное, оборудование исправное

наличие вновь оборудованных спортивных площадок нет

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям отсутствуют, сбор мусора производится в «Пухто-ЖКЭС» №3 (ул. Кирилловская, д.23)

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному учреждению
да

11.2. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник децентрализованное, проточные водонагреватели

обеспечение горячим водоснабжением: нет

помещений мед. пункта: имеется, проточные водонагреватели

санитарных узлов: имеется, проточные водонагреватели

душевых: имеется, проточные водонагреватели

учебных помещений начальных классов: отсутствует

кабинетов физики, химии: имеется, холодное водоснабжение

кабинетов черчения, рисования: имеется, холодное водоснабжение

мастерских трудового обучения: имеется, холодное водоснабжение

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) Бак. анализ и хим. анализ №20840-4 от 09.06.2022, дог №5-ЛАБ/22 от 25.04.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние исправна, наличие 100%, состояние удовлетворительное

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

механическая и естественная приточно-вытяжная

в учебных кабинетах: естественная приточно-вытяжная

в лабораториях (в т.ч. вытяжных шкафов в кааб. химии): механическая и естественная приточно-вытяжная

в бассейне нет

в мед. пункте: естественная приточно-вытяжная

в мастерских трудового обучения: естественная механическая и естественная приточно-вытяжная

в санитарных узлах, душевых: естественная приточно-вытяжная

в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря: естественная приточно-вытяжная

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) 24.12.2007 г.

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем от 16.03.2022 г, ООО «Огнезащита»

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

11.3. Наличие договора на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ООО «Дезинфекционная станция», пр-кт Елизарова, д.34 лит.Л офис 253, тел. 336-25-22, контракт от 28.01.2022 № ДС2-5/22

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

Наличие акта выполненных работ (№, дата) 30.06.2022г

11.4. Наличие договора на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов

Контракт № 12733326-2022/ТКО, АО «Невский экологический оператор»

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

11.5. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении (организации):

светодиодное 60%

люминесцентное 39%

лампы накаливания 1%

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

№78-04-2022-И1761 от 15.06 2022г., дог №5-ЛАБ/22 от 25.04.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» (№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках имеется

наличие перегоревших ламп (в %) нет

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп ящик для хранения, находится в отдельно стоящем помещении

11.6. Обеспеченность учебной мебелью:

Приобретено: нет

выполнение выданных предписаний о приобретении необходимых размеров нет

наличие маркировки на мебели в классах имеется

наличие сертификатов соответствия на вновь приобретенную мебель

нет

11.7. Подготовленность спортивных и тренажерных залов:

количество 1, в том числе впервые оборудованных нет

площади 96 кв.м

набор помещений при залах (в том числе санузлов, душевых) душевая, раздевалка для мальчиков, раздевалка для девочек.

санитарно-техническое состояние помещений и оборудования удовлетворительное

наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, их соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту имеется в полном объеме, 100% соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту.

11.8. Подготовленность кабинетов информатики:

количество кабинетов 1 тип мониторов ЖК площадь на 1 рабочее место 5,1 кв.м

ориентация помещения окна выходят на северо-запад

наличие естественного и искусственного освещения имеется

наличие соответствующей требованиям мебели имеется

наличие акта проведения заземления ООО «Ветро» от 10.06.2022 г №№256/225-2

(№, дата, наименование организации)

наличие протоколов измерений ЭМИ №78-04-2022-И1762 от 15.06 2022г., №5-ЛАБ/22 от 25.04.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

(№, дата, наименование организации)

11.9. Организация питьевого режима:

наличие договоров на поставку бутилированной питьевой воды

№24191-А от 12.01.2018 года, ООО «Хваловские воды»

(№, дата, наименование организации)

наименование питьевой воды «Хваловская вода», объем поставок 84 бутылки в месяц

11.10. Медицинское обслуживание учащихся:

Состав помещений мед. пункта, их санитарно-техническое состояние:

1. кабинет врача S=8,6 кв.м,

2. процедурный кабинет S=19,7 кв.м

3. туалет S=2 кв.

наличие оборудования в соответствии с требованиями: СанПиН 2.4.2.2821-10 принадлежит Городской Детской поликлинике № 44 Центрального района.

кем осуществляется контроль за состоянием здоровья обучающихся: контроль осуществляется специально закрепленным персоналом из ЛПУ Договор №3 от 22.07.2014 г с Городской Детской поликлиникой № 44 Центрального района.

11.11. Наличие и подготовленность пищеблока:

Наличие столовой или буфетной	Кол-во посадочных мест в обеденном зале	Обеспеченность уmyвальникам и для мытья рук учащихся	Обеспеченность технологически ми и холодильным оборудованием и его исправность	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью обеденного зала	Обеспеченность санитарно-бытовых условий для персонала пищеблока	Санитарно-техническое состояние помещений
столовая	125 посадочных мест	имеется	полностью находится в исправном состоянии	полностью	полностью	полностью	удовлетворительно

Вновь приобретенное оборудование для пищеблока:

технологическое 1 (водонагреватель) (кол-во единиц)
холодильное нет (кол-во единиц)

Тип горячего водоснабжения на пищеблоке (от городской централизованной сети, от котельной и т.п.) проточные и накопительные водонагреватели

Наличие резервного источника горячего водоснабжения с жесткой разводкой по системе нет

Обеспечение условий для мытья кухонной и столовой посуды:

мойки, посудомоечная машина - состояние удовлетворительное

Обеспечение цехов производственными и гигиеническими ваннами в соответствии с требованиями имеется

Канализация пищеблока:

наличие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети имеется

наличие сливных трапов в производственных цехах, моечных, камер хранения пищевых отходов имеется

наличие оштукатуренных коробов (без ревизий) на канализационных стояках в производственных и складских помещениях имеется

наличие отдельного водопроводного крана в санузле для персонала для забора воды для хозяйственных нужд имеется

Вентиляция пищеблока:

тип вентиляции – общеобменная, приточно-вытяжная, локальная вытяжная общеобменная, приточно-вытяжная, локальная вытяжная

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) 24.12.2007г

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем от 16.03.2022, ООО «Огнезащита»

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

12. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья частично оборудовано

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

13.1. охрана объекта осуществляется вневедомственная, ЧОП
(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОП..)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Контракт № 5-ОХР/22-23 от 20.12.2021 года на оказание охранных услуг : охрана объекта и имущества, а так же обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объекте. Фирма ООО « Охранная организация «Фаюн».

Контракт №5 КТС/21-22 от 11.01.2021 г на оказание комплексных услуг по передаче тревожного сигнала с обеспечением выезда группы задержания ООО «РОСОХРАНА ТЕЛЕКОМ»

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

13.2. системы охранной сигнализации тревожная кнопка

13.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения имеется внутреннее и уличное видеонаблюдение (обслуживает Общество с ограниченной ответственностью «Ветро», контракт № 5-КОП/22-23 от 13.12.2021 г.)

13.4. наличие ограждения территории организации металлический забор

13.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) имеется (ручной) -1 шт

13.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) имеется (система СКУД).

14. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

Работы выполнены силами школы:

1. Фасад здания школы:
 - Ремонт фасада здания (на высоту цокольного этажа):
 - Восстановление части фасада здания со стороны улица Моисеенко. -250 кв.м.
2. Восстановление пандуса с изменением уклона въездной зоны (в рамках доступная среда для маломобильных групп населения).
3. Цокольный этаж.
 - Входная зона школы (помещение перед оборудованным металлоискательной рамкой)
 - Косметический ремонт: штукатурка и окраска стен.
 - Гардероб для детей:
 - Косметический ремонт: штукатурка и окраска стен.
4. 1 этаж
 - Ремонт спортивного зала:
 - косметический ремонт.
 - Окраска стен коридора
 - Ремонт кабинета № 20 (кабинет самоуправления учащихся)
 - устранение протечек.
 - штукатурка и окраска стен и потолка.

5. **2 этаж**

- Ремонт женского и мужского туалета:
 - Штукатурка и окраска стен.
 - Окраска плинтуса в коридоре этажа

6. **3 этаж**

- Ремонт женского и мужского туалета:
 - Штукатурка и окраска стен.
- Косметический ремонт кабинета №33(начальных классов)
- косметический ремонт коридора с ликвидацией протечек
- окраска стен

7. **4 этаж**

- Ремонт туалета:
 - Штукатурка и окраска стен.
- Косметический ремонт кабинета № 43 (русского языка и литературы)
- Штукатурка и окраска стен.
- окраска батарей
- косметический ремонт коридора с ликвидацией протечек
- окраска стен

8. Ремонт холодильника ШХ -8 (приобретение и установка компрессора).

9. Приобретен и установлен накопительный водонагреватель в школьную столовую.

15. Замечания и предложения комиссии:

замечаний нет

Заместитель председателя комиссии _____ **Симакова Н.Г.**
представитель Комитета по образованию (администрации района)

Члены комиссии: директор школы _____ **Волошенко Т.П.**

зам. директора по АХР _____ **Колчина Л.Б.**

Акт составлен «11» июля 2022 г.

16. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к новому учебному году и отопительному сезону 2022-2023.

Подпись председателя комиссии _____ **Трофимова Е.В.** « ____ » _____ **2022 г.**

(м.п.)

